



170021020465



(2017)国认监认字(062)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0988

检 验 报 告

No.Gn202000085

委 托 单 位 肇庆市高要区多丰金属制品有限公司

产 品 名 称 防火铰链（合页）

检 验 类 别 型式检验（耐火性能）

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

注 意 事 项

1. 报告无“检验业务专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验业务专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。
6. 检验报告仅对受检样品负责。

单位名称：国家固定灭火系统和耐火构件
质量监督检验中心

地 址：天津市西青区津涞公路富兴路2号

电 话：022-58387888

传 真：022-58387878

邮政编码：300382

电子邮件：cncf@tfri.com.cn

Name: China National Center for Quality Supervision
and Test of Fixed Fire Extinguishing Systems
and Fire-Resisting Building Components

Address: No.2 Fuxing Road, Jinlai Highway, Xiqing
District, Tianjin, China

Telephone: 022-58387888

Fax: 022-58387878

Post Code: 300382

E-mail: cncf@tfri.com.cn

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
检 验 结 果 汇 总

No. Gn202000085

共 5 页 第 2 页

序号	检验项目名称	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
1	耐火性能	耐火试验过程中防火铰链（合页）应无明显变形、无窜火现象；防火铰链（合页）应能保证防火门门扇与铰链（合页）安装处无位移，并处于良好关闭状态。 附录 B.1.1（B.2.1）	耐火试验进行 90min，试验过程中，样品无明显变形和熔融现象、无窜火现象，能保证防火门门扇与合页安装处无位移，并处于良好关闭状态。	耐火时间大于 1.50h	
		本页以下空白			

一
★
路

共5页 第4页



1. 表面平整、无凹痕、划伤、毛刺等质量不良
2. 产品符合GB12955-2008附录B

图 (通) 用 件 登 记				1. 表面平整、无凹痕、划伤、毛刺等质量不良 2. 产品符合GB12955-2008附录B	
旧底图总号				产品型号	
底图总号				5寸	
标 记		更改号		产 品 名 称	
签 字		签 字		防火铰链(合页)	
制 图		校 对		材 料	
日 期		工 艺		数 量	
档案员		日 期		图 纸 编 号	
审 核		批 准		5寸	
料 耗		料 耗		肇庆市高要区多丰金属制品有限公司	

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检 验 报 告

No. Gn202000085

共 5 页 第 5 页

样品照片:



(本页以下空白)

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检 验 报 告

No. Gn202000085


共 5 页 第 1 页

产品名称	防火铰链（合页）	型号规格	5吋
委托单位	肇庆市高要区多丰金属制品有限公司	生产单位	肇庆市高要区多丰金属制品有限公司
送检单位	肇庆市高要区多丰金属制品有限公司	样品编号	202000085
抽样单位	空白	抽样基数	空白
抽样地点	空白	抽样日期	空白
样品数量	6个	到样日期	2020-01-03
检验类别	型式检验（耐火性能）	样品等级	空白
检验日期	2020-01-10 至 2020-01-13	检验地点	质检中心
检验依据	GB12955-2008		
检验项目	耐火性能		
检 验 结 论	经按GB12955-2008《防火门》检验，合格。（以下空白） （检验业务专用章） 签发日期：2020年1月17日 检验业务专用章		
备 注	本栏空白		

批准：



审核：



编制：



国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
照片页

No. Gn202000085

共 5 页 第 3 页

